



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Оренбургской области)

ул. Гая, д. 21, г. Оренбург, 460000
Телефон 77-62-35; факс 78-11-88 (код 3532)
gu@56.mchs.gov.ru

14.08.2023 № ИВ-166-643-2-18
на № _____ от _____

Главе муниципального образования
Бугурусланский район

Полькину А.И.

Московская ул., 52-а,
г. Бугуруслан,
Оренбургская область, 461630

Заведующему
отделом образования
Бугурусланского района

Куликовой М.Г.

ouo18@mail.ru

**О направлении информации
по объектам образования**

На основании проведенных профилактических визитов, в отношении учреждений образования, установлены факты несоблюдения законодательства в области пожарной безопасности:

МБОУ «Коровинская СОШ», МБОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «Полибинская СОШ», МБОУ «Староузелинская ООШ имени Героя Советского Союза Прыткова Даниила Алексеевича», МБОУ «Советская СОШ» - не обеспечено категорирование складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, с обозначением категории на входной двери с наружной стороны;

МБОУ «Дмитриевская СОШ» - не обеспечено категорирование складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, с обозначением категории на входной двери с наружной стороны, система пожарной сигнализации не обеспечена бесперебойным электропитанием (имеющаяся неисправна);

МБОУ «Мордбугурусланская ООШ» - замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, не обеспечена работоспособность системы пожарной сигнализации (не исправен ручной пожарный извещатель у запасного выхода);

МБОУ «Елатомская СОШ» - не обеспечено категорирование производственного и складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

МБОУ «Нойкинская СОШ» - не обеспечено категорирование производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, с обозначением категории на входной двери с наружной стороны, система пожарной сигнализации не обеспечена бесперебойным электропитанием (имеющаяся неисправна);

МБОУ «Русскобоклинская ООШ имени Героя Советского Союза Хайрутдина Акрама Мингазовича» - не обеспечено категорирование производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, с обозначением категории на входной двери с наружной стороны, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

МБОУ «Кирюшинская СОШ» - не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (чердака);

МБОУ «Пониклинская СОШ» - на объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (имеющаяся инструкция не соответствует требованиям), при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией;

МБДОУ «Завьяловский детский сад «Родничок» - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, не представлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;

МБОУ «Баймаковская ООШ», МБОУ «Нуштайкинская ООШ» - система пожарной сигнализации не обеспечена бесперебойным электропитанием (имеющаяся не исправна), не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (сигнал о срабатывании не поступил на пульт);

МБОУ «Пилюгинская СОШ» - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности

до их замены в установленном порядке, на объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (имеющаяся инструкция не соответствует требованиям), не представлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, производственное помещение (инвентарная химия) на 3 этаже здания не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя;

МБОУ «Благодаровская СОШ» - на объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (имеющаяся инструкция не соответствует требованиям), при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя пожарного (спортивный зал), не предусмотрена защитная конструкция, в помещении лаборантской (химии, биологии) здания не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (сняты корпусы извещателей).

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения безопасного пребывания граждан в учреждениях образования предлагаем, до начала нового учебного 2023/2024 года, принять исчерпывающие меры для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

О принятых мерах просим проинформировать отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, по адресу: 461634, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, д. 9, или электронный адрес: ogpn-sever@yandex.ru в установленные сроки законодательством Российской Федерации.

Начальник ОНД и ПР по
г. Бугуруслану, Бугурусланскому,
Асекеевскому и Северному районам
УНД и ПР Главного управления

Ю.И. Деревяшкин

